

Commission de suivi de site

Société **GDH**

Frontignan / 1^{er} décembre 2023

Thierry PEYRO-ROYO

Inspecteur de l'environnement - Unité départementale de l'Hérault

GDH = Seveso seuil haut*

Établissement « priorité nationale »

Inspecté au moins 1 fois/an

Bilan 2022

8 visites d'inspection

2 incidents

4 actes administratifs

Visite d'inspection



Visite d'inspection 27 janvier 2022

- * Suivi du **plan d'actions** suite aux pertes d'intégrité des bacs n°119, 120 et 124 (APMU n°2020-I-861 du 24 juillet 2020 et APC n°2021-I-457 du 21 mai 2021)
- * Point d'avancement sur la **recherche des causes** sur la perte d'intégrité du bac n°122 (APC n°2021-I-457 du 21 mai 2021)
- * État des **matières stockées** (AM du 4 octobre 2010)

Aucune suite administrative

Visite d'inspection 28 juin 2022

Remise en service du bac n°120

(APMU n°2020-I-694 du 11 juin 2020 → APC n°2022-07-DRCL-0297 du 17 juillet 2022)

Points de contrôle :

- Information de la réalisation des mesures préalables au redémarrage du bac
- Inspection hors exploitation détaillée
- Nettoyage des terres de la rétention
- Test des MMR

Aucune réserve → Arrêté préfectoral

Visite d'inspection 7 octobre 2022

Visite **réactive** suite **incident** poste de déchargement d'hydrocarbures
(APA n°2018-I-551 du 18 mai 2018)

Point de contrôle :

- Vérification de la mise en place des mesures correctives suite à incident de pollution.

Lettre de suite préfectorale

Visite d'inspection 9 novembre 2022

Suivi des **eaux souterraines**

(APA n°2007-1-2577 du 29 novembre 2007 et AM du 2 février 1998)

Points de contrôle :

- Suivi semestriel
- Bilan quadriennal
- Saisie dans Gidaf

Aucune suite administrative

Visite d'inspection 1^{er} décembre 2022

Sous-traitance

(AM du 26 mai 2014)

Points de contrôle :

- Organisation
- Maîtrise d'exploitation
- Gestion des situations d'urgence
- Formation

Aucune suite administrative

Visite d'inspection 7 décembre 2022

Remise en service du bac n°122

(APMU n°2021-I-1211 du 23 septembre 2021)

Points de contrôle :

- Rapport d'incident dûment complété et détaillé
- Notice de ré-examen de l'étude de dangers
- Test d'une MMR

Aucune réserve

2 visites d'inspection canalisation



● Vanne de sectionnement

Visite d'inspection 6 juillet 2022

Suivi en service de la nouvelle* canalisation portuaire

(AP ACE n°DREAL-2018-34-002 du 18 mai 2018 et arrêté ministériel du 5 mars 2014)

Points de contrôle :

- Actualisation du plan de surveillance et de maintenance
- Contrôle du tronçon subaquatique et du riser
- Tests de la détection de fuite
- Serveur de l'alarme Krohne
- Efficacité des mesures de sécurité

Aucune suite administrative

Visite d'inspection 12 décembre 2022

Suivi des travaux de démantèlement des anciennes canalisations
(APC n°DREAL-2021-387 du 16 décembre 2021)

Points de contrôle :

- Vérification des tronçons où des travaux de démantèlement ou d'inertage ont été réalisés
- Stockage des déchets en base travaux
- Surveillance environnementale

Aucune suite administrative

Incident - Accident



Incident 4 juillet 2022

Intrusion dans le dépôt



Incident 4 juillet 2022

- 1 personnel sans domicile fixe découvert endormi sous le porche d'accès du bâtiment PC Crise (escalade de la clôture du site)

→ **alerte astreinte cadre, puis contact police nationale**

- **Aucun dégât, dommage ou vol n'a été constaté**

- **Aucun autre signe d'intrusion**

→ **inspection visuelle de l'ensemble de la clôture**

Incident 4 juillet 2022

Décisions prises

- **Renforcement** de la clôture à l'endroit de l'intrusion (remise en tension des barbelés existants et pose de nouveaux fils barbelés)
- **Maintenance réactive** du système de détection anti-intrusion périmétrique

Incident 12 septembre 2022

Incident au poste de déchargement d'hydrocarbures

=

Légère pollution darse du port de Sète - Frontignan



Incident 12 septembre 2022

- ~ 1 cm de gazole en surface de la fosse de récupération des effluents liquides + compartiments du séparateur/décanteur.

→ système vidangé, nettoyé et inspecté

- 2 soupapes d'expansion thermique fuyardes

→ démontées, nettoyées et re-testées.

→ tarage (20 bar) et ré-installées sur les tuyauteries

- Sonde de mesure de niveau = présence d'une couche d'hydrocarbures

- Quantité d'hydrocarbures insuffisante < seuil d'alarme

↗ dispositif mécanique d'obturation automatique fermant l'exutoire en cas de saturation en hydrocarbures

Incident 12 septembre 2022

Décisions prises

- **Modification du seuil** de déclenchement de la sonde de mesure (*audit interne*)
- **Analyse** du fonctionnement du dispositif mécanique d'obturation automatique
- **Augmentation** de la fréquence d'inspection et de contrôle des soupapes
(fréquence triennale → fréquence annuelle)

Actes administratifs proposés



Actes administratifs proposés

Arrêté préfectoral complémentaire

APC n°2022-07-DRCL-0297 du 19 juillet 2022

Remise en service du bac n°120

Actes administratifs proposés

Arrêté préfectoral de mise en demeure

APMD n°2022-10-DRCL-0400 du 13 octobre 2022

Non respect de certaines échéances

(art.3 APC n°2021-I-457 du 21 mai 2021 : plan d'inspection bac n°126)

Justifications **acceptées**

Mesures compensatoires **proportionnées**

Actes administratifs proposés

Arrêté préfectoral complémentaire

APC n°2022-09-DRCL-0366 du 19 septembre 2022

Autorisation **temporaire** de la société **ESSO** à utiliser le canal de collecte des effluents du site GDH

Actes administratifs proposés

Arrêté préfectoral complémentaire

APC n°2022-DREAL-34-GDH20 du 30 juin 2022

Transfert d'usage (tronçons 7-8) **annulé** canalisation* de transport 20''

Pour **rappel**

Rapports de l'inspection (volet ICPE)
<https://www.georisques.gouv.fr/>

Actes administratifs (RAA*)
<https://www.herault.gouv.fr/>

Merci de votre attention