AREVA NC
ETABLISSEMENT DE BESSINES
Direction de l'Après-Mines

AREVA

# BILAN ENVIRONNEMENTAL AVEYRON

## SITUATION DES TRAVAUX MINIERS

## LES RIAILLES

EXTRAIT CADASTRAL SECTIONS E1 - E2
Communes de FLORENTIN LA CAPELLE
ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE I1

ECHELLE: 1/2500

0 50 m 100 m

ANNEXE 4-10

NORD

SUL CAMI GRAND
E1

LES RIALLES
E2

LA SANHE DE PIQUET
E1

PUECH DE MONTRAS
I1

Montage M1

TB2

TB1

CADE2RIAILLES.dgn 20/08/2010 09:31:42