

# Commission de suivi de site

## Société **GDH**

Frontignan / 21 mai 2024

**Thierry PEYRO-ROYO**

**Inspecteur de l'environnement - Unité départementale de l'Hérault**

**GDH = Seveso seuil haut\***

**Établissement « priorité nationale »**

Inspecté au moins 1 fois/an

**Bilan 2023**

**3** visites d'inspection

**1** incident

**5** actes administratifs

# Visite d'inspection



## Exercice inopiné **POI\*** (action régionale)

(Scénario : feu de bac)

### Points de contrôle :

- Élaboration d'un plan d'urgence interne
- Formation du personnel aux situations d'urgence
- Gestion des situations d'urgence
- Informations devant figurer dans le plan d'urgence
- État des stocks

**Aucune suite administrative**

# Visite d'inspection 9 novembre 2023

## Respect des prescriptions de **mise en demeure**

(APMED n°2023-08-DRCL-0414 du 29 août 2023)

### Points de contrôle :

- Vérification de la mise hors exploitation du bac n°309 à la date butoir du 31 octobre 2023
- Vérification de la mise en place des mesures compensatoires du bac n°116

**Lettre de suite préfectorale**

**Remise en service** du bac n°119  
(APMU n°2020-I-861 en date du 24 juillet 2020)

## Points de contrôle :

- Inspection hors exploitation détaillée
- Test d'une MMR\*

**Aucune réserve → Arrêté préfectoral**

# Incident - Accident



# Incident 10 février 2023

**Incident** lors des travaux de démantèlement des anciens sea-lines\*

=

**Pollution** du milieu marin



**Équipement de dragage**

# Incident 10 février 2023

- Opérations de dragage (équipement de dragage utilisé dans le cadre du démantèlement des anciens sea-lines)

- Rupture d'un flexible hydraulique d'une pompe → ~ 200 litres d'huile biodégradable dans le milieu marin

→ déclenchement du plan d'alerte pollution

→ boudins absorbants + filets anti-pollution

→ impact environnemental négligeable (biodégradabilité du produit)

- Gaine de flexibles hydrauliques fixée à d'autres tuyaux de la pompe → fixation rompue ou desserrée → mou dans la gaine de flexibles → coincée ou pliée → endommagement de la gaine → rupture d'un flexible

# Incident 10 février 2023

## Décisions prises

- **Remplacement** des flexibles + validation organisme certifié
- Mise en place d'une **check-list** des équipements « clés » : **vérification périodique**
- **Augmentation** de la fréquence d'inspection des flexibles  
(fréquence hebdomadaire → fréquence quotidienne)

# Actes administratifs proposés



# Actes administratifs proposés

## Arrêté préfectoral complémentaire

APC n°2023-05-DRCL-0206 du 23 mai 2023

**Ré-examen\*** quinquennal **étude de dangers**

# Actes administratifs proposés

## Arrêté préfectoral de mise en demeure

APMD n°2023-08-DRCL-0414 du 29 août 2023

**Nouvelles\* échéances** de mises hors exploitation des bacs 116,  
121 et 309

---

\* Bac 116 → 31 décembre 2024

Bac 121 → 31 mars 2024

Bac 309 → 31 octobre 2023

→ contrôle de l'inspection ok

# Actes administratifs proposés

## Arrêté préfectoral de mise en demeure

APMD n°2023-11-DRCL-0542 du 3 novembre 2023

### **Nouvelle\*** échéance

(art.3 APC n°2022-09-DRCL-0366 du 19 septembre 2022 : étude technico-économique rejets des effluents aqueux du dépôt pétrolier)

Justifications **acceptées**

# Actes administratifs proposés

## Arrêté préfectoral complémentaire

APC n°2023-12-DRCL-0600 du 5 décembre 2023

**Remise en service** du bac n°119

# Actes administratifs proposés

## Arrêté préfectoral de mise en demeure

APMD n°2023-12-DRCL-0605 du 7 décembre 2023

**Prorogation\*** échéance de mise hors exploitation du bac 121

Justifications **acceptées**

Mesures compensatoires **proportionnées**

# Pour **rappel**

**Rapports\* de l'inspection** (volet ICPE)  
<https://www.georisques.gouv.fr/>

**Actes administratifs (RAA\*\*)**  
<https://www.herault.gouv.fr/>

---

\* <https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees?page=1&etablissement=gdh&region=76&departement=34&commune=34108>

\*\* Recueil des actes administratifs

**Merci** de votre attention