

# Les risques sanitaires spécifiques en rénovation

#### **Enora Parent**

Cerema









# Les risques « directs »









# Le plomb

#### Présence de plomb dans les peintures

- Interdiction depuis 1949
- Attention aux travaux sur matériaux avec peinture au plomb : risque d'intoxication
  - Information de présence à donner par le maitre d'ouvrage
  - Prescriptions Code du Travail concernant le risque chimique et articles spécifiques : articles R4412-152 à 160.
  - Prescriptions Code de la Santé Publique : mesures d'empoussièrement après travaux, etc.
  - Travail à l'humide, équipements de protection individuelle et collective, etc.






Illustration MLFT-MFDDF









# Le plomb




#### Présence de plomb dans les peintures

- Mesure de prévention, le CREP : constat risque d'exposition au plomb
  - en cas de vente
  - pour tout nouveau contrat de location

#### Canalisations en plomb : ingestion des eaux représente souvent une faible part mais contribue à l'imprégnation de l'organisme

- Directive européenne 98/83 du 3 novembre 1998 impose une teneur maximale en plomb au niveau des points d'usage.
  - Limites de la qualité de l'eau :

Exigence depuis fin 2013 : 10 µg de plomb par litre d'eau




Illustrations MLET-MEDDE











Interdiction des flocages, depuis le <u>1er janvier 1980</u>


Interdiction des calorifugeages, depuis le 29 juillet 1996

Interdiction générale de fabrication, d'importation, de mise en vente et de cession, depuis le 1er janvier 1997










Consommation d'amiante brut en France (par secteur d'activité/moyennes quinquennales en tonnes)










Décret du 3 juin 2011 lié au code de la santé publique

Distinction de 3 listes de matériaux



+« tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance »









Obligation de repérage des propriétaires de logement

permis de construire délivré avant le 1er juillet 1997

	Liste A	Liste B	Liste C
Habitation 1 logement	Oui en cas de vente	Oui en cas de vente	
Partie privatives d'immeuble collectif	Oui	Oui en cas de vente	
Partie communes d'immeuble collectifs	Oui	Oui	
Démolition d'immeuble			Oui







#### Repérage avant travaux :

- Obligation du donneur d'ordre
- A réaliser à l'occasion de travaux de maintenance ou d'entretien
- En application de l'évaluation des risques prévue par le Code du Travail
- Tous types d'immeubles bâtis









### Repérage avant travaux

- Article 113 de la loi El Khomri (loi relative au Travail n°2016-88 du 8 août 2016) adoptée le 21 juillet 2016 :
  - « le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles y font rechercher la présence d'amiante préalablement à toute opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante »
  - « Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l'amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l'opération. »










# Les risques « indirects »









# Développement de moisissures

#### Facteurs physiques de développement :

- Température (20 à 25 °C)
- Humidité
- Éléments nutritifs (cellulose : bois, placo, papier peint...)











# Développement de moisissures

#### Observation suite à des travaux :

- -> Nouvelles fenêtres sans réglettes d'entrée d'air
- -> Pas de ventilation
- -> Pont thermique
- -> Temps de séchage des matériaux insuffisant















#### Lutte contre le radon

#### Observé après rénovation :



Pas d'entrée d'air spécifique pour l'insert = tirage via le poêle accentue la dépression du bâtiment, radon aspiré (et risque CO)



Pas de détalonnage des portes = absence de balayage de l'air des pièces de vie vers les pièces humides




Absence d'entrée d'air avec présence d'une ventilation par extraction : confinement et mise en dépression du bâtiment










### Lutte contre le radon

#### Attention à :

- Ne pas mettre en dépression l'intérieur des maisons :
  - Débits total d'air extrait = ou < aux modules des entrées d'air.
  - Entrées d'air spécifiques pour les appareils à combustion.
- Garantir le renouvellement de l'air dans toutes les pièces : balayage d'une pièce à l'autre par détalonnage des portes...
- Murs anciens doublés semi-enterrés :
  - Aérer la lame d'air par l'extérieur et pas depuis les pièces de vie



Principe des actions correctives contre le radon, Cerema











### Lutte contre le CO

Les appareils à combustion (cheminées, poêle à bois, etc.) nécessitent une **amenée d'air spécifique**, indépendante de la ventilation

→ Mauvaise combustion = Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO)









