

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS IONS SERVICES à MAZERES SUR SALAT

Description de l'établissement

Nom : IONS SERVICES
Adresse : Avenue des Pyrénées
Commune(s) : MAZERES SUR SALAT (31336)
Activités : 37.00Z - Collecte et traitement des eaux usées
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 24/09/2024

Terrain répertorié en Secteur d'information sur les sols (SIS)

Identifiant : SSP6456330101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : Compte tenu de la pollution résiduelle, en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de la pollution résiduelle.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 27/08/2024

Enjeux et environnement : La société Ions Services a été créée en mars 2004 pour l'exploitation d'un atelier de régénération de résines échangeuses d'ions et de traitement de bains de traitement de surface.
L'exploitation des installations a été autorisée par arrêté préfectoral du 14 juin 2006.
Le site, d'une superficie de 3000 m², se compose d'un bâtiment en partie est et d'une partie enherbée partie ouest. Il est bordé à proximité immédiate par des entrepôts, à quelques centaines de mètres sont localisées des habitations et la rivière Salat.
La cessation d'activité a été notifiée auprès du Préfet le 31 mai 2022.

Description³ : Les investigations menées dans le cadre de la cessation d'activités ont montré :
– dans les sols : un caractère faiblement pollué des terrains se trouvant sous et à l'extérieur du bâtiment. Un caractère fortement pollué est détecté très localement (quelques m²) en certains métaux (cadmium et nickel) à proximité du bassin de rétention extérieur.
– dans les eaux souterraines : un faible impact en aval du site en cadmium, en chrome (dont chrome VI) et en nickel, dans le piézomètre aval proche du bassin extérieur de rétention d'Ions Services dans des valeurs inférieures ou dans l'ordre de grandeur des limites de qualité des eaux de consommation humaine.

Le bureau d'études ayant mené les investigations conclut que des

traitements ne sont pas pertinents compte tenu de l'impact faible dans les eaux souterraines et des teneurs enregistrées très localement dans les sols. Une surveillance des eaux souterraines n'est pas estimée nécessaire au vu des analyses historiques et en particulier de l'analyse la plus récente. Hormis la zone impactée très localisée, le reste du site ne nécessite aucune mesure de gestion, aussi, le site est compatible avec un usage de type industriel ou artisanal, comme actuellement.

Par ailleurs, une visite d'inspection réalisée le 22 avril 2024 a permis de constater que l'ensemble des déchets a été évacué et que la mise en sécurité du site a été réalisée.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le Secteur d'information sur les sols (SIS)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Mazères-sur-Salat	1	AE	0232	31
Mazères-sur-Salat	1	AE	0234	31


Plans cartographiques :



 Emplacement classification

Fond de carte SCAN IGN®

Classification :
SSP6456330101



 Emprise classification

Fond de carte Parcellaire
Express (PCI) IGN®

Classification :
SSP6456330101

Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 535001.8558886712, Lat. : 6227763.10050519

Superficie estimée :

2993 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.