




Annexe 2 - plan de situation au 1/25000 présentant la zone à défricher



***Demande d'examen au cas par cas de dispense d'étude d'impact
Demande déposée par RTE
Défrichement d'1,1ha Lieu-dit « le Branchaou », hameau de Montgros, Commune de Laval Atger
11/06/2015***

Annexe 3 – photos d'implantation du projet

1 - Vue de loin

géoportail

vue aérienne hameau de montgro



© IGN 2015 - Les données proviennent de l'IGN

Longitude : 9° 42' 07 6" E
Latitude : 48° 47' 29 5" N

localisation du point de vue 116




Point de vue 116 situation actuelle

20/03/2013



2 – Vues de près




Photos des boisements 1 et 2 – janvier 2015



Photos boisements 3 et 4 – janvier 2015



Annexe 4 : plan du projet de défrichement



***Demande d'examen au cas par cas de dispense d'étude d'impact
Demande déposée par RTE
Défrichement d'1,1ha Lieu-dit « le Branchaou », hameau de Montgros, Commune de Laval Atger
11/06/2015***

