

ANNEXE 3 - REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Les photographies suivantes sont issues d'un reportage photographique réalisé le 03/09/2016.



Photographie 1 : Giratoire sur la RD616 à l'extrémité Nord du projet.



Photographie 2 : Parc-relais à proximité immédiate du giratoire Nord.



Photographie 3 : Bassin de rétention compensant le parc-relais.



Photographie 4 : Mas au Nord de la zone d'étude.



Photographie 5 : Route de Perpignan secteur Nord.



Photographie 6 : Culture au Nord de la zone d'étude.



Photographie 7 : Champ labouré dans la partie centrale de la zone d'étude.




Photographie 8 : Hangar agricole et verger au centre de la zone d'étude.



Photographie 9 : Mas dans le secteur central de la zone d'étude.



Photographie 10 : Habitation au Sud-Est de la zone d'étude.



Photographie 11 : Accès de secours à l'autoroute A9 au Sud-Est.



Photographie 12 : Vue des parcelles viticoles à l'Est de la zone d'étude.



Photographie 13 : Secteur Sud-Ouest de la zone d'étude.



Photographie 14 : Champ au Sud-Ouest de la zone d'étude.



Photographie 15 : Habitation au Sud de la zone d'étude

LOCALISATION DES PRISES DE VUES

16 - TR - 667 - A

Orthophotoplan - Echelle 1/3 000

