

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS CHAMPEAU S.A. à FOURQUEVAUX

Description de l'établissement

Nom :	CHAMPEAU S.A.
Adresse :	Lieu dit Bordeneuve
Commune(s) :	FOURQUEVAUX (31192)
Activités :	16.23Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Description :	Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 24/09/2024

Terrain répertorié en Secteur d'information sur les sols (SIS)

Identifiant :	SSP6446320101
Ancien identifiant SIS :	Non renseigné
Description ¹ :	Compte tenu de la pollution résiduelle, en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de la pollution résiduelle.
Documents associés ² :	Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 07/07/2023

Enjeux et environnement : La société CHAMPEAU a exercé, entre le début des années 1980 et 2016, une activité de fabrication de charpentes en bois. La société était soumise au régime de l'autorisation pour son activité de traitement du bois et était réglementée par un arrêté préfectoral du 11 mai 1988. Cet arrêté a été complété le 12 décembre 2005 afin d'encadrer le suivi de la qualité des eaux souterraines. L'activité a cessé totalement fin juillet 2016. Par courrier du 25 août 2016, l'exploitant a confirmé la cessation définitive de son site. Le site a été cédé à une coopérative agricole qui n'y a, jusqu'à présent, exercé aucune activité. Il présente une superficie totale d'environ 11 275 m², il est bordé de parcelles agricoles.

Description³ : Une inspection réalisée le 16 septembre 2016 a permis de constater que le bac de traitement, dont l'activité était soumise à autorisation, n'était plus présent et que le bain de traitement avait été évacué vers un autre site de la société CHAMPEAU. Il a été constaté que l'installation a été mise en sécurité. Cependant, des investigations réalisées sur le site en 2016 ont mis en évidence :
– dans les sols, un léger impact de l'aldrine sur les sols de surface (1,4 mg/kgMS) au nord-ouest de l'atelier principal, et du pentachlorophénol (3,5 mg/kgMS), de la dieldrine (1,1 mg/kgMS), de la cyperméthrine (4,7 mg/kgMS), du propiconazole (1,2 mg/kgMS) et du tébuconazole (1,9 mg/kgMS) sur les sols de surface (0,4 – 1,10 m) face à l'

emplacement de l'ancienne station de traitement du bois ;
– dans les eaux souterraines, un léger impact de tébuconazole (30 µg/L) et de propiconazole (42 µg/L) et un très léger impact de l'aldrine (0,04 µg/L) et de la dieldrine (1,8 µg/L).

Suite à ces investigations, le rapport de diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines réalisé en 2016 conclut que l'état des milieux sols et eaux souterraines peut être considéré comme compatible avec tout type d'usage non sensible de type industriel, artisanal ou agricole.

Aussi, dans son rapport du 03 novembre 2016, l'inspection a proposé au préfet de prendre acte de la cessation d'activité de traitement de bois et d'imposer la poursuite de la surveillance de la qualité des eaux souterraines. Les dernières analyses de la qualité des eaux souterraines, réalisées en novembre 2021 et communiquées en septembre 2022 montrent des teneurs inférieures à celles mesurées en 2016 : tébuconazole (26 µg/L), propiconazole (8,6 µg/L), aldrine (0,02 µg/L) et de la dieldrine (1,2 µg/L).

Cet établissement fera l'objet d'une fiche SIS lors de la prochaine mise à jour de l'arrêté préfectoral, compte tenu de ce qui est indiqué dans la présente description.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le Secteur d'information sur les sols (SIS)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Fourquevaux	2	0B	0235	31
Fourquevaux	2	0B	0236	31

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 590379.071673641, Lat. : 6266832.5094396835

Superficie estimée :

18554 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géoportail lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.