

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS DAMETTO - station service ESSO à CUGNAUX

Description de l'établissement

Nom : DAMETTO - station service ESSO
Adresse : 60 avenue de Toulouse
Commune(s) : CUGNAUX (31157)
Activités : L23 - Détail de carburants
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 24/09/2024

Terrain répertorié en Secteur d'information sur les sols (SIS)

Identifiant : SSP6462660101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : Compte tenu de la pollution résiduelle, en application de l'article L125-6 du code de l'environnement, un secteur d'information sur les sols est créé pour conserver la mémoire de la pollution résiduelle.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 11/08/2022

Enjeux et environnement : Le site a été occupé par une stationservice en activité de 1964 à 2010.

Description³ : Les diagnostics réalisés ont confirmé la présence d'une contamination des sols et de la nappe par des hydrocarbures sur la quasitotalité de la parcelle. Des travaux de dépollution réalisés ont eu lieu sur les années 2017 et 2018 comprenant l'excavation des matériaux (1 249 tonnes de terres évacuées en filière type biocentre OGD), la mise en place d'un dispositif de pompage, traitement et réinjection en nappe au niveau des remblais drainant utilisés en fond de fouille et la mise en place d'un traitement de la nappe par venting/sparging. Une Analyse des Risques Résiduels (ARR) a été réalisée en 2019 afin d'observer un éventuel effet rebond. Mise en place de 7 piézomètres et de 4 piézairs pour évaluer le niveau des concentrations en nappe et mesurer les concentrations résiduelles des contaminants dans l'air du sol. Des pollutions résiduelles ont été observées, présence de BTEX, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques et de naphthalène dans les gazs du sol et traces d'hydrocarbures, de benzène et de pyrène dans les eaux souterraines.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le Secteur d'information sur les sols (SIS)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Cugnaux	1	BI	0052	31

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 566329.8701074421, Lat. : 6272606.274036721

Superficie estimée :

839 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)

2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche

3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.