

ANNEXE 3 – REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

Nota : toutes les photographies ont été prises le 20/03/2017

Photographies du Briançon :



Photo 1 – vue en amont du pont du CD500 – secteur restauré



Photo 2 – vue en aval du pont ferroviaire – secteur enroché



Photo 3 – vue en amont du pont de la Salle – secteur restauré



Photo 4 – vue sur le pont du moulin d'eau remplacé par un passage à gué



Photo 5 – vue en amont du pont du moulin des eaux – secteur restauré



Photo 6 – vue sur le pont de Lorette remplacé par un passage à gué



Photo 7 – vue amont du pont de Lorette – secteur restauré



Photo 8 – vue aval du pont des Avons – secteur restauré



Photo 9 – vue amont du pont des Avons – secteur restauré



Photo 10 – vue sur le pont des Moutonnes remplacé par une piste



Photo 11 – vue amont du pont des Moutonnes – secteur restauré



Photo 12 – vue aval depuis le bassin de rétention – secteur restauré

Photographie des zones de dépôt :



Photo 13 – site sud-ouest



Photo 14 – site ouest



Photo 15 – site sud est



Photo 16 – site nord est